8. 材料の微視組織とミクロ硬さ

1.目 的

炭素含有量が異なる4種類の鉄鋼材料について、徐冷あるいは急冷にともなう微視組織の 変化を観察するとともに、ミクロ硬さ(マイクロビッカース硬さ)の測定を行う.これによ り、材料組織の不均一性とミクロ硬さの関係を理解する.また、「構造敏感な量」である機械 的性質を熱処理による微視組織の変化を通じて制御するための基礎知識を習得する.

2. 基礎的事項

2.1 金属材料の強化

金属材料の強度向上は、熱処理等により微視組織を制御し、転位の移動に対する抵抗値を 上昇させることにより達成される.基本的な強化機構として、表1に示す4つが挙げられる.

表1 微視組織等の変化と強化機構

微視組織等の変化	強化機構
結晶粒・組織の微細化	結晶粒・組織の微細化による強化
異種原子の固溶	固溶強化
微細異種相の析出	析出強化あるいは時効強化
転位密度の上昇	加工硬化あるいいは転位強化

2.2 ビッカース硬さ

本実験では、マイクロビッカース硬さ計を用いて微小領域の硬さを測定する. ビッカース 硬さとは、対面角 136°の正四角錘のダイヤモンド圧子を任意の試験力で材料表面に押し込み、 試験力を圧痕(図1に示す永久くぼみ)の表面積で除した値である. すなわち、試験力を P(N)、圧痕の対角線長さの平均値を $d = (d_1+d_2)/2$ (mm) とすると、ビッカース硬さ H_V は下

(N), 圧張の対角線長さの平均値を $d = (a_1 + a_2)/2$ (mm) とすると、ヒッカース硬さ H_V は「式で与えられる.





例えば, 試験力が 9.8 N (0.1 kgf) の時に式 (1) から得ら れた値が 250 であった場合,「250 HV0.1」のように「HV」を 単位と見なし,これに試験力 (kgf) を付して表記する. なお, 「HV」の「H」は硬さ (hardness) を,添え字の「V」はビッ カースを意味する. なお,「ビッカース」という呼び名は,こ の硬さ計を商品化したビッカース・アームストロング社 (Vickers-Armstrong Limited) に因んでいる.

材料の硬さとは、塑性変形に対する抵抗値、すなわち転位 の移動に対する抵抗値と密接に関係する.そのため、図2に 示すように、特に鉄鋼材料では硬さと引張強さや疲労強度の 間に明瞭な関係が広範囲で成立する.



圧痕

2.3 構造鈍感·構造敏感

表2に、金属材料の微視組織などの微視的構造に対して敏感な性質と鈍感な性質を、機械 的性質に限定して示す.熱処理等による強度向上とは、微視的構造の制御を通じて構造敏感 な性質である塑性的性質を変化させることである. その一方, 同一材料であれば, 微視的構 造を変化させても構造鈍感な性質である弾性定数などを大幅に変えることはできない.

構造鈍感			構造鈍感		構造敏感	
弾性	定数	(ヤン	グ率,剛性率	5, ポアソン比等)	塑性的性質(降伏応力、引張強さ、延性等)	
220) [鋼	種焼なま	し 焼入れ	.4.	A	
200	SPC SPH SPH					
81 (mm ²) 8 (mm ²)	SPH SS4 S350 S450 S550			* /*		
<u>ざ</u> れ 160 期	SMn SCr SCr	C21 22 4 121	X	3/*		
≝ 140	SCN SCN SCN	12 ▼ 14 ▽ 15	*	*	6 硬さ:低	
120	SUH SUH	3 31		· · ·		
100		_	×0 0 × 0 × 0			
函 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		•				
曲げ疲 ^た 09		•0		<u><u> </u></u>	図3 硬さが異なる材料の応力-ひずみ曲約	
择回 好					[問題] 亜共析鋼(3.2 節参照)に,2種	
 肥 叶 20			20 30 4	0 50 60	の熱処理を加えて微視組織を変化させた する.一方の硬さは低く,他方の硬さは	
0	50	100	硬 200 300 4	さ[HRC] 00 500 600 700	いとする. 両材の引張試験を行った場合 応力-ひずみ曲線は相対的にどのように	
	50	100 石	200 300 更さ(HB)	400	なるか. ヤング率,降伏応力および伸び	

表2 構造鈍感・敏感な性質(機械的性質)

図 2 鉄鋼材料の硬さと引張強さおよび疲労 注目して, 図3に高硬さを有する材料の応 強度の関係(1)

3. 徐冷時の微視組織変化

3.1 平衡状態図

図4に、Fe-C系の平衡状態図を示す.表3には、この平衡状態図に記載されている各相 の名称, 記号, 結晶構造および性質状態をまとめて示す.

カーひずみ曲線を書き込みなさい.

炭素は、最も安価かつ有効な鉄の強化元素であり、通常 0.04~4 wt%の範囲で添加される. 炭素添加量を増加させると鉄の機械的性質は顕著に変化することから、炭素鋼はその添加量 に応じて低炭素鋼,中炭素鋼,高炭素鋼および鋳鉄に分類される.また,723℃で炭素添加量 0.77 wt%において共析点が存在することから、0.77 wt%までを亜共析鋼、0.77 wt%では共析鋼、 それを超える場合を過共析鋼と分類することもできる.

相の名称	記号	結晶構造	性質・状態等	
液相	L	_	Fe 中に C が溶解した液相.	
フェライト	α	bcc	C をランダムに固溶した侵入型固溶体. 723℃で最大固溶限 0.022 wt%. 純鉄では 914℃以下で安定.	
オーステナイト	γ	fcc	C をランダムに固溶した侵入型固溶体. 1147℃で最大固溶 限 2.14 wt%. 純鉄では 914~1391℃で安定.	
δ-Fe	δ	bcc	C をランダムに固溶した侵入型固溶体. 1490℃で最大固溶 限 0.08 wt%. 純鉄では 1391~1536℃で安定.	
パーライト	α+Fe ₃ C	_	α相と Fe ₃ C が積層された共析組織.	
セメンタイト	Fe ₃ C	_	Fe と C の化合物. C を 6.7 wt%含む. 硬くて脆い.	
マルテンサイト	α'	bct	γ域からの急冷時に無拡散変態により形成される準安定相.	

表3 Fe-C 系の相の名称⁽²⁾



図4 Fe-C系の平衡状態図⁽²⁾

3.2 相変化

図 5(a)~(c)に,本実験で扱う工業用純鉄, 亜共析鋼,共析鋼をオーステナイト域から 徐冷した際の相変化を模式的に示す.工業 用純鉄の場合(図 5(a)),914℃でオーステ ナイト粒界にフェライトが核生成し,これ が成長して組織は全てフェライトへ同素 変態する.その後,相変化が生ずることな く室温まで冷却されてフェライト単相の 多結晶体となる.







共析鋼の場合(図 5(b)), 723℃でパーラ イトがオーステナイト粒界に核生成し,こ れが成長してすべてパーライトとなる.そ の後,相変化することなく室温まで冷却さ れる.

亜共析鋼の場合(図 5(c))には、上記の 2 種類の変態が A₁および A₃変態点でそれ ぞれ生ずる. すなわち、冷却されて A₃変 態点に達するとオーステナイト粒界から 初析フェライトが核生成・成長し、さらに 温度が低下して A₁変態点に達すると残存 するオーステナイトがすべてパーライト へ変態する. 結果として室温では、フェラ イト+パーライトからなる2相組織となる.



3.3 レバールール

亜共析鋼をオーステナイト域から A_3 変態点以下の温度まで徐冷すると、前述のようにフェ ライトとオーステナイトの2相となる(図 5(c)).この領域におけるフェライトの炭素含有量 は、温度が低下するにつれて $C_{\alpha 1} \rightarrow C_{\alpha 2} \rightarrow C_{\alpha 3}$ の経路を、またオーステナイトの炭素含有量は、 $C_{\gamma 1} \rightarrow C_{\gamma 2} \rightarrow C_{\gamma 3}$ の経路に沿って変化する、結果として、 A_1 変態点直上の温度でフェライトの炭 素含有量は $C_{\alpha 3}$ (=0.022 wt%)、オーステナイトの炭素含有量は $C_{\gamma 3}$ (=0.77 wt%) に達する.

ここで、材料全体の炭素含有量を C wt%、その重量を W kg、フェライトおよびオーステナ イトの重量をそれぞれ W_{α} kg および W_{γ} kg とすると、重量と炭素量の関係から以下の式が成立 する.

$$W = W_{\alpha} + W_{\gamma} \tag{2}$$

$$(C/100)W = (C_{\alpha3}/100)W_{\alpha} + (C_{\gamma3}/100)W_{\gamma}$$
(3)

上式を整理すると、オーステナイトの重量比 W_y/W はレバールールと呼ばれる以下の関係で与えられる.

$$W_{\gamma}/W = (C - C_{\alpha 3})/(C_{\gamma 3} - C_{\alpha 3})$$
(4)

式(4)に具体的な値を代入して W_{γ}/W を求めれば、 A_{1} 変態点直上でのオーステナイトの重量比を求めることができる. A_{1} 変態点以下となった場合には、重量比はほぼそのままでオーステナイトがパーライトへ変態するだけであるから、 W_{γ}/W はパーライトの重量比に等しい. さらにフェライトとパーライトの比重はほぼ同じであるから、以上で求めた重量比 W_{γ}/W は、室温におけるパーライトの体積率 V_{P}/V (V_{P} , V:パーライトおよび全体の体積)と等しい.

3.4 線分法

第2相(本実験ではパーライト)の体積率は3次元的な値であることから,その値を求めることは非常に困難である.しかしながら,3次元的な情報を2次元的な情報,すなわち写像として捉えることはできる.そこで本実験では,別途配布する亜共析鋼(S25C)の組織写



図6 線分法の説明図

真を用いて、パーライト体積率を以下の方法で推定 する.具体的には、以下で説明する.

まず、組織写真に任意の直線を引き、その線のパーライト通過率を求める。例えば、図 6 のように長さ L_1 の直線がパーライトを通過した長さが l_1 および l_2 ならば、通過率は $l_{ml}/L_1 = (l_1+l_2)/L_1$ である。この操作を複数回繰り返し(本実験では 10 回)、各直線の通過率を平均して、パーライトの面積率を求める。さらに、各人が求めたパーライトの面積率を平均して、体積率を推定する。

4. 急冷時の微視組織変化

4.1 TTT 線図

図 7(a)に、工業用純鉄の TTT 線図(time-temperature-transformation diagram)を示す. 純鉄 を 914 \mathbb{C} 以上のオーステナイト域(図中「fcc 安定域」)から徐冷した場合、ノーズ(図中、C 字型の部分)の上側を通り、1 および 99%変態線を通過して「安定 bcc」域に達すれば、オー ステナイトはすべてフェライトへ拡散変態する. 一方、ノーズを通過しないように急冷し、マルテンサイト変態開始温度 M_s および変態終了温度 M_f を通過させればオーステナイトは無 拡散変態し、すべてマルテンサイトと呼ばれる準安定相となる. この熱処理は鉄鋼材料にお いて最重要であり、焼入れ(quenching)と呼ばれる.

図 7(b)には, 共析鋼の TTT 線図を示す. 共析鋼を 723℃以上のオーステナイト域 (図中「γ 安定域」)からノーズの上側を通過して「α+Fe₃C 安定」域まで徐冷すれば, すべてパーラ イトへ変態する. 一方, ノーズを通過しないように急冷し, マルテンサイト変態開始温度 *M*_s を通過させれば, オーステナイトは冷却温度に応じた割合だけマルテンサイトへ変態する.

共析鋼ではノーズが相対的に右へ移動しているため、純鉄の場合と異なり、比較的低い冷却速度でもマルテンサイト変態が生じる(すなわち、焼入性が高い).しかしながら、共析鋼では変態終了温度 *M*_f温度が低いため、冷却終了温度によっては、オーステナイトが残留する.



4.2 マルテンサイト変態

徐冷した場合、オーステナイトからフェライトやパーライトへの変態は原子の拡散によっ

て生じ、炭素の拡散をともないながら、母相である鉄原子は熱活性化過程を通じて原子配列 を変化させつつ変態が進行する.一方、急冷(焼入れ)によるオーステナイトからマルテン サイトへの変態は無拡散で生じ、オーステナイト粒界に凸レンズ型のマルテンサイトの核が 生成した後、これが高い速度でオーステナイト粒内において成長する(図7(a)左図参照).マ



ルテンサイトの結晶構造はフェライトと同じ であるが,同相は以下の特徴を有する.

- 1. 旧オーステナイト粒が細分化され、微細組 織となる.
- マルテンサイト変態時に炭素原子が拡散 できないため、炭素鋼のマルテンサイトは 炭素を過飽和に固溶している.
- 3. 高い転位密度を有する.

4.3 焼戻し

マルテンサイトの硬さは高いが延性は非常 に低いため、焼入れのままでは使用できない. そのため、A₁変態点以下の温度で加熱し、延性 を回復させた後に使用する.この熱処理は、焼 戻しと呼ばれる.通常、焼入れは焼戻しを前提 として実施される.

焼戻しにより,過飽和に固溶した炭素原子は, 微細なセメンタイト粒子として析出する.図8 に示すように,焼戻しにより硬さは低下するが 延性は回復し,強度と延性のバランスの良好な 状態となる.なお,焼戻しについては以上の説 明に留め,これに関する実験は行わない.

5.実験

5.1 実験予定

本実験は、2日に渡って実施される.実験予定を以下に記載する.

- 【1日目】 ・1時限目:実験目的および基本的事項の説明
 - •2 時限目:実験開始
- 【2日目】 ・1時限目:引き続き実験

・2時限目:ディスカッション、レポートの書き方に関する注意事項の説明 ※ただし、各班の進捗状況に応じて変更するので、教員の指示に従うこと.

5.2 供試材および熱処理条件

表 4 に、本実験で使用する供試材の炭素含有量、熱処理条件および記号をまとめて示す. なお、表中の「A0」等の記号は本実験で定義したものであり、JIS 規格ではない.

5.3 実験手順

実験は、以下に示す手順に従って行う.

- 1. 各供試材の表面を#2,000 のエメリ紙で研磨後, さらにアルミナ粉末を用いてバフ研磨を 行い, 鏡面状に仕上げる.
- A25 材および A45 材以外は、教員の指導の下で硬さの測定を行う.硬さは任意の位置で 3 点以上測定し、測定値の平均値をデータとする.使用する試験力は、表5を参照すること.ただし、状況に応じて適宜変更しても良い.なお、硬さの換算には備え付けの早見 表を使用しても良い.測定終了後、ナイタール腐食液(1%硝酸+99%メチルアルコール)を用いて腐食を行う.
- 3. A25 材および A45 材は、ナイタール腐食液を用いて腐食を行った後、教員の指導の下で 硬さの測定を行う.フェライトおよびパーライトの硬さは、表 5 に示す低い試験力の下 で各 3 点以上測定し、測定値の平均値を各相のデータとする.さらに、高い試験力(表 5 参照)の下で平均的な硬さを 3 点以上測定する.なお、硬さの換算には備え付けの早見 表を使用しても良い.
- 4. 硬さの測定終了後、白板に測定結果を記入する.また、測定結果をそれぞれ記録する.
- 5. 光学顕微鏡を用いて組織観察を行う.

	五千 [/hv/]40		
材料名	炭素含有量(wt%)	950℃, 1h 徐冷	950℃, 1h 急冷
工業用純鉄	0.006	A0	Q0
S25C	0.25	A25	Q25
S45C	0.45	A45	Q45
共析鋼	0.77	A77	Q77

表4 供試材および熱処理条件

表5 試験力

	20 10000	
++	平均的な硬さ測定	各相の硬さ測定時
	時の試験力(gf)	の試験力(gf)
A0, Q0	100	—
A25, A45	300	50
Q25, A77	300	—
Q45, Q77	300	

6. レポート作成手順

【表 紙】

表紙に,必要事項を記入する.

【目的・実験方法】

本実験の目的・実験方法を簡潔にまとめる.その際、テキストを写すのではなく、自分の 言葉で記載すること.

【結果】

ガイドラインを次に示す.

- 1. 線分法を用いて求めたパーライト体積率を表にまとめる.また,測定に使用した組織写真のコピーを添付する.
- 2. レバールールにより求めたパーライト体積率を示す.
- 3. 硬さの測定結果を, 徐冷材については表に, 急冷材については炭素含有量と硬さの関係図 としてまとめる.
- 4. その他の取得データがあればまとめて示す.

【考察】

ガイドラインを以下に示す.なお、1~4の考察は通常、記載されるべき内容である.

- 1. レバールールにより算出したパーライト体積率と線分法により得られたパーライト体積 を比較し、考察を加える.
- 2. A25 材および A45 材の各相と A0 材および A77 材の関係について考察を加える.
- 3. A25 材および A45 材の各相の硬さと, 両材の平均的な硬さの関係について考察を加える.
- 4. 急冷材について考察を加える.
- 5. その他

【注 意】

- 1. レポートは,実験終了後1週間以内に担当教員に提出すること.やむを得ず提出が遅れる 場合には,必ず担当教員に連絡すること.
- 2. 数人で検討することはかまわないが、文章が文献の抜書きであったり、あるいは他の学生 のレポートと同一であった場合、大幅に減点されることがあるので注意すること.
- 3. レポートの受理等については、担当教員から「注意」があるので指導に従うこと.

【参考図書】

- 1. 不二越表面強化研究会,知りたい表面強化,ジャパンマシニスト社,(1988).
- 2. M. F. Ashby, D. R. H. Jones 著, 堀内 良ほか共訳, 材料工学, 内田老鶴圃, (1996).
- 3. 日本材料学会, 機械材料学, 日本材料学会, (1991).
- 4. 宮川大海,鉄鋼材料学,朝倉書店,(1984).
- 5. 宮川大海, 金属学概論, 朝倉書店, (1988).
- 6. 黒木剛司郎・大森宮次郎・友田 陽,金属の強度と破壊,森北出版,(1989).